umran Profesyonel Bakış
BAĞIMSIZ ARAÇ EKSPERTİZ MERKEZLERİ
0850 354 54 17 / 0216 302 54 17

Rapor Basım Tarihi Saati / Sırası: 15.05.2026 / 16:04/1

ARAÇ EKSPERTİZ RAPORU
Bağımsız Oto Ekspertiz Merkezi
www.umranoto.com

İŞ EMRİ

Belge No:
2623515010515

Tarih:
15.05.2026
15:01:36

444 54 17

Alıcı / Satıcı beyanına göre ekspertiz talebi yapılan araç bilgileri

Plaka	**34RH4354**	Şase No	**TMBAG6NE7H0009460**
Marka Model	SKODA OCTAVIA	Araç KM	181.560
Model Yılı	2016		

Alıcı Bilgileri		**Satıcı Bilgileri**	
Adı Soyadı		Adı Soyadı	
Firma Unvanı	İSLAMİÇ RELİF TÜRKİYE	Firma Unvanı	İSLAMİÇ RELİF TÜRKİYE
MERSİS NO - YETKİ BELGE NO	1111111111111111 -	MERSİS NO - YETKİ BELGE NO	1111111111111111 -
Adres	....	Adres	....
Telefon	05494044799	Telefon	05494044799
Talep Edilen Ekspertiz Paketi		**FULL EKSPERTİZ / Kredi Kartı**	

Tarafların sorumlulukları ve bilgilendirme

1) Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri, aracın görünen kusurları ve o anki durumu ile ilgili bilgilendirme yapar. Satıcı ve üçüncü şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların tespit edilememesinden ve sonrasında ortaya çıkacak problemlerden dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumlu tutulamaz.

2) Servislerimizde ekspertiz kontrollerinde aracın hiçbir yerinde sökme takma işlemi yapılmamaktadır. Boyasız göçük düzeltme tespitleri yapılamamaktadır. Durum ve arıza tespiti için özel test gerektiren parçaların kontrolü yapılmamaktadır (Motor, Motor Bloğu, Kompresyon, sızdırmazlık vb.).

3) Bayilerimizde Kilometre orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır.

4) Servislerimizde Airbag (hava yastığı) kontrollerinde herhangi bir sökme takma işlemi yapılmamaktadır. Kontroller cihazla yapılmaktadır.

5) Yalnızca sökme takma neticesinde anlaşılabilecek arızaların tespit edilememesinden dolayı şirketimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6) Aracın çalıntı olması ve ya yasal olmayan şase numara aktarımı işlemleri kontrol edilmemekte olup Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri'ni bağlayıcı hukuki sorumluluğu yoktur.

7) Plastik parçalar, Far, Stop Lambaları, Sis Lambalarındaki değişim ve Cam değişimleri, Silecek lastikleri kontrol edilmemektedir. Cam, ayna ve koltuk ısıtıcıları (rezistansları) kontrol edilmemektedir. Koltuk hafızası ve konfor elektriği kontrol edilmemektedir, fitil sızdırmazlıkları, kapı kilitleri, araç kumandaları ve anahtar, opsiyonel özellikler (Araç Paketleri), araç orijinalliğine uymayan yazılım ve parçalar (Modifiye Araçlar), tekerlek uygunluğu ve orijinalliği kontrol edilememektedir.

8) Araç karoseri üzerindeki kaplamalar, şeffaf folyo, reklam, araç giydirme vb. bulunan araçlarda boya ile ilgili kontroller yapılamamaktadır.

9) Ekspertizimizle ilgili problemlerimizde, araca herhangi bir müdahale (Tamirat) yaptırmadan aracı görmemiz gerekir. Aksi takdirde dışarıda yaptırdığınız müdahaleler Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumluluk alanını kapsamaz.

10) Kaporta Boya değerlendirmesinin itiraz süresi 72 saat, Mekanik ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saattir.

11) Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri verilen ekspertiz raporunda yanlışlık yapılması halinde, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Ek-1'inde yer alan "Değer kaybı hesaplaması" hükümleri çerçevesinde müşteriye değer kaybı ödemesi yapmayı kabul ve taahhüt eder. Hem motor-mekanik hem kaporta-boya ekspertiz raporu için herhalükarda gerekli durumlarda yapılması taahhüt edilen değer kaybı ödemesi ve/veya parça onarım bedeli ödemesi aracın piyasa ve kasko değerine bakılmaksızın azami 100.000 TL'ye kadar olan tutarlar ile sınırlıdır.

12) Müşteri işbu iş emri ile almış olduğu ekspertiz raporunun Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezlerine ait web sitesinde yayınlanmasını ve yine web sitesi üzerinden bir başkasına satışını kabul etmiş sayılır.

13) Gerekli görülmesi halinde araçlara yol testi yapılmaktadır. Cihaz ile Testlerin yapılamaması durumunda yol testi yapılabilmektedir.

14) Umran Plus Otomotiv A.Ş. ve program ortaklarının sms ve e-mail yoluyla kampanya, ürün ve hizmetleri hakkında bilgilendirme yapmasına izin veriyorum.	Evet	Hayır

15) Servislerimizde araçların periyodik bakım tespiti yapılmamaktadır. Bakımların zamanında yapılmamasından kaynaklı, ekspertiz işlemi sırasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek problemlerden dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumlu tutulamaz.

16) CO2 Kaçak Testiyle ilgili hizmet sonuçları test sıvısı üzerinden yorumlanmaktadır. İçeriğiyle ilgili olarak Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezlerinin sorumluluğu bulunmadığı gibi herhangi bir garanti yükümlülüğü taahhüdü de bulunmamaktadır.

17) Alıcı/satıcı beyanına göre ekspertiz talebi yapılan araç bilgilerine özel üretilmiş işbu ekspertiz raporunun tüm hukuki ve cezai sorumluluğu BAYİ'ye aittir. Umran Plus Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.'nin bu hususta herhangi bir hukuki ve cezai bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Araç bilgileri tablosunda yer alan paket bilgileri alıcı/satıcı beyanına göre belirtilmiştir. Paket bilgisinin hatalı/eksik belirtilmesi durumlarında Umran Plus Otomotiv San. ve Tic. A.Ş'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

18) Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri; mikron boya işlemi uygulanmış araç parçaları için yaptığı kaporta-boya tespitleri hakkında herhangi bir garanti sağlamamaktadır. Bu hususta ortaya çıkabilecek durumlardan dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri'nin herhangi bir sorumluluğu ve taahhütü bulunmamaktadır.

Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri Bayisi **YMC Motors Oto Ekspertiz Limited Şirketi (İstanbul Üsküdar)**	MÜŞTERİ (ALICI) (VKN / MERSIS) 8900358126 / 1111111111111 Yetki Belge No: **İSLAMİÇ RELİF TÜRKİYE**	MÜŞTERİ (SATICI) (VKN / MERSIS) 8900358126 / 1111111111111 Yetki Belge No: **İSLAMİÇ RELİF TÜRKİYE**	Müşteri İlişkileri Ve Paz. Sor. **Fa*****L**

umran Profesyonel Bakış

BAĞIMSIZ ARAÇ EKSPERTİZ MERKEZLERİ

0850 354 54 17 / 0216 302 54 17

www.umranoto.com

Rapor Basım Tarihi / Saati / Sırası:
15.05.2026 / 16:04 / 1

Plaka	Model Yılı	Şase No	Yetkili Hizmet Yeri
34RH4354	2016	TMBAG6NE7H0009460	YMC Motors Oto Ekspertiz Limited Şirketi (İstanbul Üsküdar)

Fren Testi Sonuç Sayfası

UMRAN Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri

Marka: SKODA OCTAVIA **KM :** 181.560

Belge No: 2623515010515


Müşteri: İSLAMİÇ RELİF TÜRKİYE **GSM:** 05494044799

15.05.2026 15:02:07

Ön Fren Dengesizliği : %21.1

Maksimum 308kN

Maksimum 243kN



Maksimum 267kN

Maksimum 266kN

Arka Fren Dengesizliği : %0.37

%0 — %30 — %100

Ön Dingil Boşta Sürtünme	
SOL: 0kN	SAĞ: 0kN
Ön Dingil Yalpa	
SOL: 0%	SAĞ: 0%
Arka Dingil Boşta Sürtünme	
SOL: 0kN	SAĞ: 0kN
Arka Dingil Yalpa	
SOL: 0%	SAĞ: 0%
El Freni Kuvvetleri	
SOL : 51kN	SAĞ : 402kN

El Freni Dengesizliği % 21

umran
Profesyonel Bakış

BAĞIMSIZ ARAÇ EKSPERTİZ MERKEZLERİ
0850 354 54 17 /
0216 302 54 17
www.umranoto.com


Rapor Basım Tarihi / Saati / Sırası:
15.05.2026 / 16:04 / 1

Plaka	Model Yılı	Şase No	Yetkili Hizmet Yeri
34RH4354	2016	TMBAG6NE7H0009460	YMC Motors Oto Ekspertiz Limited Şirketi (İstanbul Üsküdar)

Yanal Kayma Testi Sonuç Sayfası — UMRAN Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri

Marka: SKODA OCTAVIA
KM : 181.560
Belge No: 2623515010515

Müşteri: İSLAMİÇ RELİF TÜRKİYE
GSM: 05494044799
15.05.2026 15:02:07



Yanal Kayma (Ön Dingil) : 0.2 m/km

Yanal Kayma (Arka Dingil) : 2.1 m/km

0 — 7 — 14 — m/km

umran Profesyonel Bakış
BAĞIMSIZ ARAÇ EKSPERTİZ MERKEZLERİ
0850 354 54 17 / 0216 302 54 17

ARAÇ EKSPERTİZ RAPORU
Bağımsız Oto Ekspertiz Merkezi
www.umranoto.com

YMC Motors Oto Ekspertiz Limited Şirketi (İstanbul Üsküdar)

TSE-HYB
HİZMET YETERLİLİK BELGESİ
TSE-HYB Belge No:
34-HYB-18779

444 54 17

Rapor Basım Tarihi / Saati / Sırası: 15.05.2026 / 16:04 / 1

MEKANİK & ELEKTRİK

Bayi:	**YMC Motors Oto Ekspertiz Limited Şirketi (İstanbul Üsküdar)**	Marka/Model:	SKODA OCTAVIA	KM :	**181.560**
Belge No:	2623515010515	Model Yılı:	**2016**	Motor Hacmi:	**1.598**
Giriş Tarihi ve Saati:	**15.05.2026 15:02:07**	Şase Numarası:	**TMBAG6NE7H0009460**	Yakıt Tipi:	**Dizel**
Çıkış Tarihi ve Saati:	**15.05.2026 16:04:19**	Plaka:	**34RH4354**	Vites Tipi:	**Otomatik**

MOTOR BÖLÜMÜ	DURUMU	AÇIKLAMA
Motor Yağ Kaçak Kontrolü	Hafif	
Motor Su Kaçak Kontrolü	Yok	
Turbo ve İntercooler Kaçak Kontrolü	Hafif	
Motor Üfleme Kontrolü	Yok	
Gözle Görünür Kayışlar *1	Sorunsuz	
Akü Seviyesi Kontrolü ve Tespitler *2	İyi	
Motor Yağ Seviye Kontrolü	Tam	
Motor Soğutma Suyu Seviyesi	Tam	
Antifiriz Derecesi	--	18

İÇ KONTROLLER	DURUM	AÇIKLAMA
Klima Sistemi Kontrolü	Sorunsuz	
Kumanda Kontrol Düğmeleri * 3	Sorunsuz	
Gösterge Paneli	Sorunsuz	
Korna	Sorunsuz	
Silecek Sistemi	Sorunsuz	
Farlar ve İç Lambalar *4	Sorunsuz	
Koltuklar	Sorunlu	Sigara yanığı
Kapı Döşemeleri	Sorunsuz	
Yer Döşemeleri	Sorunlu	Sigara yanığı
Tüm Camların Çatlak Kontrolü	Sorunlu	Ön cam çatlak

ALT KONTROLLER	DURUM	AÇIKLAMA
Diferansiyel Yağ Kaçak Kontrolü	Yok	
Şanzıman Yağ Kaçak Kontrolü	Yok	
Şanzıman Vites Geçişleri ve Ses Kont.	Hafif	Arıza ikazı var
Fren Sistemi Kontrolü	Kötü	Ön balatalar
Direksiyon Sistemi Kontrolü	İyi	
Ön Düzen ve Arka Düzen Kontrolü	İyi	
Süspansiyon Sistemi Kontrolü	İyi	
Egzoz Sistemi	Sorunsuz	
Motor Muhafaza ve Alt Bakalitler	Sorunlu	Kırık
Dörtçeker Kontrolü	----	Araçta Bu Özellik Bulunmamaktadır.

LASTİK VE JANTLAR	DURUM	DİŞ(mm)	BASINÇ
Sağ Ön Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	6.0	32
Sağ Arka Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	6.0	32
Sol Ön Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	6.0	32
Sol Arka Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	6.0	32

DİAGNOSTİK CİHAZ KONTROL SONUÇLARI

[DIAG] Arıza ikazları var

NOTLAR

[ICK] Direksiyon simidi ve vites topuzu deforme

[KOM] Egr ve Yakıt Sistemi Kontrol edilmeli

1* Ekspertiz işlemlerinde triger seti kontrolü yapılmamaktadır.

2* Akü ölçümü ekspertiz işlemi anındaki değerlere göre yapılmaktadır. Sonraki kullanımdan kaynaklanan sorunlarda firmamızın herhangi bir garantisi yoktur.

3* Kumanda kontrol düğmeleri kontrolü; Far düğmeleri, Sinyal kolu, silecek kolu, elektrikli ayna(ısıtma hariç), cam düğmeleri, bagaj, depo kapağı düğmesi, cam perdeleri, tavan ve sunroof düğmesi kontrollerini kapsamaktadır. Bunların dışında kalan kumanda düğmeleri kontrol edilmemektedir.

4* Farlarda yalnızca kırık, çatlak ve yanıp yanmadığının kontrolü yapılmaktadır. Orijinallik, xenon ve su alma testi yapılmamaktadır.

KOMPONENTLER	İYİ	ORTA	KÖTÜ	AÇIKLAMA
Motor	✓			
Şanzıman	✓			
Diferansiyel	✓			
Tork Konvertörü	Araçta Bu Özellik Bulunmamaktadır.			
Elektrik Sistemi	✓			

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA WWW.UMRANOTO.COM ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Umran Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir. Ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kaporta boya değerlendirmesine itiraz 72 saat, motor ile ilgili değerlendirmeye itiraz 24 saattir. Bayilerimizde kilometre orijinalliği tespiti yapılmamaktadır. Elektronik arşiv süresi 5 yıldır.

MOTOR MEKANİK TEKNİKERİ	SERVİS MÜDÜRÜ	MÜŞTERİ (ALICI) (VKN / MERSIS)	MÜŞTERİ (SATICI) (VKN / MERSIS)
Yu***ü**	**MU*****T**	8900358126 / 11111111111111	8900358126 / 11111111111111
		Yetki Belge No:	Yetki Belge No:
		İSLAMİÇ RELİF TÜRKİYE	**İSLAMİÇ RELİF TÜRKİYE**

umran Profesyonel Bakış

BAĞIMSIZ ARAÇ EKSPERTİZ MERKEZLERİ

0850 354 54 17 / 0216 302 54 17

ARAÇ EKSPERTİZ RAPORU

Bağımsız Oto Ekspertiz Merkezi
www.umranoto.com

YMC Motors Oto Ekspertiz Limited Şirketi (İstanbul Üsküdar)

TSE-HYB
HİZMET YETERLİLİK BELGESİ
TSE-HYB Belge No:
34-HYB-18779


444 54 17

Rapor Basım Tarihi / Saati / Sırası: 15.05.2026 / 16:04 / 1

KAPORTA & BOYA

Bayi:	**YMC Motors Oto Ekspertiz Limited Şirketi (İstanbul Üsküdar)**	Marka/Model:	SKODA OCTAVIA	KM :	**181.560**
Belge No:	2623515010515	Model Yılı:	**2016**	Motor Hacmi:	**1.598**
Giriş Tarihi ve Saati:	**15.05.2026 15:02:07**	Şase Numarası:	**TMBAG6NE7H0009460**	Yakıt Tipi:	**Dizel**
Çıkış Tarihi ve Saati:	**15.05.2026 16:04:19**	Plaka:	**34RH4354**	Vites Tipi:	**Otomatik**

PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA
Sağ Ön Çamurluk	✓					Ön Panel					Plastik
Sağ Ön Kapı	✓					Motor Kaputu		✓			St
Sağ Arka Kapı	✓					Arka Panel	✓				
Sağ Arka Çamurluk		✓		✓	Kordon Altı	Bagaj Havuz Sacı	✓				
Sol Ön Çamurluk	✓					Bagaj Kapağı	✓				
Sol Ön Kapı	✓					Tavan	✓				
Sol Arka Kapı		✓		✓	Arka Üst Kısım - İç Dış	Sağ Marşbiyel		✓		✓	Ön Kısım
Sol Arka Çamurluk	✓					Sol Marşbiyel	✓				



PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA
Sağ Ön Direk	✓				
Sağ Orta Direk	✓				
Sağ Tavan Direği	✓				
Sağ Ön Cam Direği	✓				
Sol Ön Direk	✓				
Sol Orta Direk	✓				
Sol Tavan Direği	✓				
Sol Ön Cam Direği	✓				
Sağ Şase	✓				
Sol Şase	✓				
Sağ Podye	✓				
Sol Podye	✓				
Taban Sacı					Kaplama - Deforme

Tamponlar plastik aksam olduğundan boya ve değişim değerlendirilmesi yapılmamıştır.
ORJ: Orijinal Parça **DÜZ:** Düzeltme ve/veya macun işlemi uygulanmış parça
ŞT: Sökülüp takılmış parça **DEĞ:** Değişmiş Parça
(ST:Kendi üzerindeki ya da aynı model araçtan alınan birebir parça)

NOTLAR

[KPR] Gözle görünen ezikler ve çizikler var	

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA WWW.UMRANOTO.COM ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Umran Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir. Ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kaporta boya değerlendirmesine itiraz 72 saat, motor ile ilgili değerlendirmeye itiraz 24 saattir. Bayilerimizde kilometre orijinalliği tespiti yapılmamaktadır. Elektronik arşiv süresi 5 yıldır.

KAPORTA BOYA TEKNİKERİ	SERVİS MÜDÜRÜ	MÜŞTERİ (ALICI) (VKN / MERSIS)	MÜŞTERİ (SATICI) (VKN / MERSIS)
Ya***T**	**MU*****T**	8900358126 / 11111111111	8900358126 / 11111111111
		Yetki Belge No: **İSLAMİÇ RELİF TÜRKİYE**	Yetki Belge No: **İSLAMİÇ RELİF TÜRKİYE**

Ara tanılayıcı rapor

Bu raporu oluturan LAUNCH X-431

Ara Bilgisi

Marka:Skoda

VIN:TMBAG6NE7H0009460

Kilometre sayacı:181560 km

Ara Yazılımı Sürümü:V28.60

Tanlıma Uygulama Sürümü:V7.01.020

Denetim Bilgileri

Workshop Name:

Adres:

Posta Kodu:

Workshop Telephone:

Workshop Email:

SN:988787703605

Test Süresi:2026-05-15 15:38:42



System fault code 【Onarım ncesi】

The following systems is abnormal:

08 Klima/ısıtıcı elektronii

Arıza Kodu (1)

1.B109D71 Hava Daıtım Kapısı Motoru - Aktüatr Sıkıtı	Aktif/Statik

17 gsterge panelini kontrol edin

Arıza Kodu (3)

1.B104A00 Motor Kontrol Modülü 1/Gü Elektronii 4 Yetkilendirilmedi	Pasif/Seyrek
2.B104C29 Anahtar - Menzil/Performans	Pasif/Seyrek
3.B1301F0 anzıman Kontrol Modülü (TCM) - Yetkilendirilmedi	Pasif/Seyrek

5F Bilgi elektronii 1

Arıza Kodu (1)

1.U140000 Fonksiyon Kısıtlaması - Düük Voltaj Nedeniyle Fonksiyon Kısıtlaması	Pasif/Seyrek

Aaıdaki sistemler iyi durumda:

1.01 Motor elektronii

2.02 anzıman elektronii

3.03 Fren elektronii

4.09 Elektronik merkezi elektrik

umran
Profesyonel Bakış
BAĞIMSIZ ARAÇ EKSPERTİZ MERKEZLERİ
0850 354 54 17 /
0216 302 54 17
www.umranoto.com

Rapor Basım Tarihi / Saati / Sırası:
15.05.2026 / 16:04 / 1

Plaka	Model Yılı	Şase No	Yetkili Hizmet Yeri
34RH4354	2016	TMBAG6NE7H0009460	YMC Motors Oto Ekspertiz Limited Şirketi (İstanbul Üsküdar)

Süspansiyon Testi Sonuç Sayfası

UMRAN Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri

Marka: SKODA OCTAVIA **KM :** 181.560


Belge No: 2623515010515

Müşteri: İSLAMİÇ RELİF TÜRKİYE **GSM:** 05494044799

15.05.2026 15:02:07

Min. Tutunma
%89
(Hz)

Min. Tutunma
%84
(Hz)



Min. Tutunma
%70
(Hz)

Min. Tutunma
%60
(Hz)

%0 %40 %100