umran Profesyonel Bakış

BAĞIMSIZ ARAÇ EKSPERTİZ MERKEZLERİ

0850 354 54 17 / 0216 302 54 17

Rapor Basım Tarihi Saati / Sırası: 15.05.2026 / 15:51/1

ARAÇ EKSPERTİZ RAPORU
Bağımsız Oto Ekspertiz Merkezi
www.umranoto.com
İŞ EMRİ

Belge No: 2623514550515

Tarih: 15.05.2026 14:55:13

444 54 17

Alıcı / Satıcı beyanına göre ekspertiz talebi yapılan araç bilgileri

Plaka	**34MJS495**	Şase No	**NMTBD3BE40R069356**
Marka Model	TOYOTA COROLLA	Araç KM	27.910
Model Yılı	2024		

Alıcı Bilgileri		**Satıcı Bilgileri**	
Adı Soyadı		Adı Soyadı	
Firma Unvanı	İSLAMİÇ RELİF TÜRKİYE	Firma Unvanı	İSLAMİÇ RELİF TÜRKİYE
MERSİS NO - YETKİ BELGE NO	1111111111111111 -	MERSİS NO - YETKİ BELGE NO	1111111111111111 -
Adres	....	Adres	....
Telefon	05494044799	Telefon	05494044799
Talep Edilen Ekspertiz Paketi		**FULL EKSPERTİZ / Kredi Kartı**	

Tarafların sorumlulukları ve bilgilendirme

1) Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri, aracın görünen kusurları ve o anki durumu ile ilgili bilgilendirme yapar. Satıcı ve üçüncü şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların tespit edilememesinden ve sonrasında ortaya çıkacak problemlerden dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumlu tutulamaz.

2) Servislerimizde ekspertiz kontrollerinde aracın hiçbir yerinde sökme takma işlemi yapılmamaktadır. Boyasız göçük düzeltme tespitleri yapılamamaktadır. Dürum ve arıza tespiti için özel test gerektiren parçaların kontrolü yapılmamaktadır (Motor, Motor Bloğu, Kompresyon, sızdırmazlık vb.).

3) Bayilerimizde Kilometre orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır.

4) Servislerimizde Airbag (hava yastığı) kontrollerinde herhangi bir sökme takma işlemi yapılmamaktadır. Kontroller cihazla yapılmaktadır.

5) Yalnızca sökme takma neticesinde anlaşılabilecek arızaların tespit edilememesinden dolayı şirketimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6) Aracın çalıntı olması ve ya yasal olmayan şase numara aktarımı işlemleri kontrol edilmemekte olup Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri'ni bağlayıcı hukuki sorumluluğu yoktur.

7) Plastik parçalar, Far, Stop Lambaları, Sis Lambalarındaki değişim ve Cam değişimleri, Silecek lastikleri kontrol edilmemektedir. Cam, ayna ve koltuk ısıtıcıları (reziştansları) kontrol edilmemektedir. Koltuk hafızası ve konfor elektriği kontrol edilmemektedir, fitil sızdırmazlıkları, kapı kilitleri, araç kumandaları ve anahtar, opsiyonel özellikler (Araç Paketleri), araç orijinalliğine uymayan yazılım ve parçalar (Modifiye Araçlar), tekerlek uygunluğu ve orijinalliği kontrol edilememektedir.

8) Araç karoseri üzerindeki kaplamalar, şeffaf folyo, reklam, araç giydirme vb. bulunan araçlarda boya ile ilgili kontroller yapılamamaktadır.

9) Ekspertizimizle ilgili problemlerimizde, araca herhangi bir müdahale (Tamirat) yaptırmadan aracı görmemiz gerekir. Aksi takdirde dışarıda yaptırdığınız müdahaleler Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumluluk alanını kapsamaz.

10) Kaporta Boya değerlendirmesinin itiraz süresi 72 saat, Mekanik ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saattir.

11) Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri verilen ekspertiz raporunda yanlışlık yapılması halinde, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Ek-1'inde yer alan "Değer kaybı hesaplaması" hükümleri çerçevesinde müşteriye değer kaybı ödemesi yapmayı kabul ve taahhüt eder. Hem motor-mekanik hem kaporta-boya ekspertiz raporu için herhalükarda gerekli durumlarda yapılması taahhüt edilen değer kaybı ödemesi ve/veya parça onarım bedeli ödemesi aracın piyasa ve kasko değerine bakılmaksızın azami 100.000 TL'ye kadar olan tutarlar ile sınırlıdır.

12) Müşteri işbu iş emri ile almış olduğu ekspertiz raporunun Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezlerine ait web sitesinde yayınlanmasını ve yine web sitesi üzerinden bir başkasına satışını kabul etmiş sayılır.

13) Gerekli görülmesi halinde araçlara yol testi yapılmaktadır. Cihaz ile Testlerin yapılamaması durumunda yol testi yapılabilmektedir.

14) Umran Plus Otomotiv A.Ş. ve program ortaklarının sms ve e-mail yoluyla kampanya, ürün ve hizmetleri hakkında bilgilendirme yapmasına izin veriyorum.	Evet	Hayır

15) Servislerimizde araçların periyodik bakım tespiti yapılmamaktadır. Bakımların zamanında yapılmamasından kaynaklı, ekspertiz işlemi sırasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek problemlerden dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumlu tutulamaz.

16) CO2 Kaçak Testiyle ilgili hizmet sonuçları test sıvısı üzerinden yorumlanmaktadır. İçeriğiyle ilgili olarak Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezlerinin sorumluluğu bulunmadığı gibi herhangi bir garanti yükümlülüğü taahhüdü de bulunmamaktadır.

17) Alıcı/satıcı beyanına göre ekspertiz talebi yapılan araç bilgilerine özel üretilmiş işbu ekspertiz raporunun tüm hukuki ve cezai sorumluluğu BAYİ'ye aittir. Umran Plus Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.'nin bu hususta herhangi bir hukuki ve cezai bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Araç bilgileri tablosunda yer alan paket bilgileri alıcı/satıcı beyanına göre belirtilmiştir. Paket bilgisinin hatalı/eksik belirtilmesi durumlarında Umran Plus Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

18) Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri; mikron boya işlemi uygulanmış araç parçaları için yaptığı kaporta-boya tespitleri hakkında herhangi bir garanti sağlamamaktadır. Bu hususta ortaya çıkabilecek durumlardan dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri'nin herhangi bir sorumluluğu ve taahhütü bulunmamaktadır.

Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezi Bayisi YMC MOTORS OTO EKSPERTİZ SAN. VE TİC. A.Ş. Barbaros Mah. Nuhkuyusu Cad. No: 52/A Üsküdar Üsküdar V.D. 9811688565	MÜŞTERİ (ALICI) (VKN / MERSIS) 8900358126 / 1111111111111 Yetki Belge No: **İSLAMİÇ RELİF TÜRKİYE**	MÜŞTERİ (SATICI) (VKN / MERSIS) 8900358126 / 1111111111111 Yetki Belge No: **İSLAMİÇ RELİF TÜRKİYE**	Müşteri İlişkileri Ve Paz. Sor. **Fa*****L**

umran Professional Bakış

BAĞIMSIZ ARAÇ EKSPERTİZ MERKEZLERİ

0850 354 54 17 / 0216 302 54 17

ARAÇ EKSPERTİZ RAPORU

Bağımsız Oto Ekspertiz Merkezi
www.umranoto.com

YMC Motors Oto Ekspertiz Limited Şirketi (İstanbul Üsküdar)

TSE-HYB
HİZMET YETERLİLİK BELGESİ
TSE-HYB Belge No:
34-HYB-18779


444 54 17

Rapor Basım Tarihi / Saati / Sırası: 15.05.2026 / 15:51 / 1

KAPORTA & BOYA

Bayi:	**YMC Motors Oto Ekspertiz Limited Şirketi (İstanbul Üsküdar)**	Marka/Model:	TOYOTA COROLLA	KM :	**27.910**
Belge No:	2623514550515	Model Yılı:	**2024**	Motor Hacmi:	**1.798**
Giriş Tarihi ve Saati:	**15.05.2026 14:55:26**	Şase Numarası:	**NMTBD3BE40R069356**	Yakıt Tipi:	**Hybrid (Benzin - Elektrik)**
Çıkış Tarihi ve Saati:	**15.05.2026 15:51:06**	Plaka:	**34MJS495**	Vites Tipi:	**Otomatik**

PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA
Sağ Ön Çamurluk		✓	✓			Ön Panel	✓				
Sağ Ön Kapı		✓	✓			Motor Kaputu	✓				
Sağ Arka Kapı		✓		✓	St	Arka Panel	✓				
Sağ Arka Çamurluk		✓		✓		Bagaj Havuz Sacı	✓				
Sol Ön Çamurluk	✓					Bagaj Kapağı	✓				
Sol Ön Kapı	✓					Tavan	✓				
Sol Arka Kapı	✓				Ayar	Sağ Marşbiyel					Kaplama
Sol Arka Çamurluk	✓					Sol Marşbiyel					Kaplama



PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA
Sağ Ön Direk	✓				
Sağ Orta Direk	✓				
Sağ Tavan Direği		✓			Arka Kısım
Sağ Ön Cam Direği	✓				
Sol Ön Direk	✓				
Sol Orta Direk	✓				
Sol Tavan Direği	✓				
Sol Ön Cam Direği	✓				
Sağ Şase	✓				
Sol Şase	✓				
Sağ Podye	✓				
Sol Podye	✓				
Taban Sacı	✓				

Tamponlar plastik aksam olduğundan boya ve değişim değerlendirilmesi yapılmamıştır.
ORJ: Orijinal Parça **DÜZ:** Düzeltme ve/veya macun işlemi uygulanmış parça
ŞT: Sökülüp takılmış parça **DEĞ:** Değişmiş Parça
(ŞT:Kendi üzerindeki ya da aynı model araçtan alınan birebir parça)

NOTLAR

[KPR] Gözle görünen ezikler ve çizikler var	

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA WWW.UMRANOTO.COM ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Umran Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir. Ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kaporta boya değerlendirmesine itiraz 72 saat, motor ile ilgili değerlendirmeye itiraz 24 saattir. Bayilerimizde kilometre orijinalliği tespiti yapılmamaktadır. Elektronik arşiv süresi 5 yıldır.

KAPORTA BOYA TEKNİKERİ	SERVİS MÜDÜRÜ	MÜŞTERİ (ALICI) (VKN / MERSIS)	MÜŞTERİ (SATICI) (VKN / MERSIS)
Ya***T**	**MU*****T**	8900358126 / 11111111111	8900358126 / 11111111111
		Yetki Belge No: **İSLAMİÇ RELİF TÜRKİYE**	Yetki Belge No: **İSLAMİÇ RELİF TÜRKİYE**

umraa Profesyonel Bakış
BAĞIMSIZ ARAÇ EKSPERTİZ MERKEZLERİ
0850 354 54 17 / 0216 302 54 17

ARAÇ EKSPERTİZ RAPORU
Bağımsız Oto Ekspertiz Merkezi
www.umranoto.com

YMC Motors Oto Ekspertiz Limited Şirketi (İstanbul Üsküdar)

TSE-HYB HİZMET YETERLİLİK BELGESİ
TSE-HYB Belge No:
34-HYB-18779

444 54 17

Rapor Basım Tarihi / Saati / Sırası: 15.05.2026 / 15:51 / 1

MEKANİK & ELEKTRİK

Bayi:	**YMC Motors Oto Ekspertiz Limited Şirketi (İstanbul Üsküdar)**	Marka/Model:	TOYOTA COROLLA	KM :	**27.910**
Belge No:	2623514550515	Model Yılı:	**2024**	Motor Hacmi:	**1.798**
Giriş Tarihi ve Saati:	**15.05.2026 14:55:26**	Şase Numarası:	**NMTBD3BE40R069356**	Yakıt Tipi:	**Hybrid (Benzin - Elektrik)**
Çıkış Tarihi ve Saati:	**15.05.2026 15:51:06**	Plaka:	**34MJS495**	Vites Tipi:	**Otomatik**

MOTOR BÖLÜMÜ	DURUMU	AÇIKLAMA
Motor Yağ Kaçak Kontrolü	Yok	
Motor Su Kaçak Kontrolü	Yok	
Turbo ve İntercooler Kaçak Kontrolü	--	Araçta Bu özellik bulunmamaktadır.
Motor Üfleme Kontrolü	Yok	
Gözle Görünür Kayışlar *1	Sorunsuz	
Akü Seviyesi Kontrolü ve Tespitler *2	İyi	
Motor Yağ Seviye Kontrolü	Tam	
Motor Soğutma Suyu Seviyesi	Tam	
Antifiriz Derecesi	--	30

İÇ KONTROLLER	DURUM	AÇIKLAMA
Klima Sistemi Kontrolü	Sorunsuz	
Kumanda Kontrol Düğmeleri * 3	Sorunsuz	
Gösterge Paneli	Sorunsuz	
Korna	Sorunsuz	
Silecek Sistemi	Sorunsuz	
Farlar ve İç Lambalar *4	Sorunsuz	
Koltuklar	Sorunsuz	
Kapı Döşemeleri	Sorunsuz	
Yer Döşemeleri	Sorunsuz	
Tüm Camların Çatlak Kontrolü	Sorunsuz	

ALT KONTROLLER	DURUM	AÇIKLAMA
Diferansiyel Yağ Kaçak Kontrolü	Yok	
Şanzıman Yağ Kaçak Kontrolü	Yok	
Şanzıman Vites Geçişleri ve Ses Kont.	İyi	
Fren Sistemi Kontrolü	İyi	
Direksiyon Sistemi Kontrolü	İyi	
Ön Düzen ve Arka Düzen Kontrolü	İyi	
Süspansiyon Sistemi Kontrolü	İyi	
Egzoz Sistemi	Sorunsuz	
Motor Muhafaza ve Alt Bakalitler	Sorunsuz	
Dörtçeker Kontrolü	----	Araçta Bu Özellik Bulunmamaktadır.

LASTİK VE JANTLAR	DURUM	DİŞ(mm)	BASINÇ
Sağ Ön Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	6.0	32
Sağ Arka Lastik ve Jant	Jant ezik	6.0	32
Sol Ön Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	6.0	32
Sol Arka Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	6.0	32

DİAGNOSTİK CİHAZ KONTROL SONUÇLARI

[DIAG] Arıza kaydına rastlanılmadı.

NOTLAR

[KOM] Lastik açıları kontrol edilmeli

1* Ekspertiz işlemlerinde triger seti kontrolü yapılmamaktadır.

2* Akü ölçümü ekspertiz işlemi anındaki değerlere göre yapılmaktadır. Sonraki kullanımdan kaynaklanan sorunlarda firmamızın herhangi bir garantisi yoktur.

3* Kumanda kontrol düğmeleri kontrolü; Far düğmeleri, Sinyal kolu, silecek kolu, elektrikli ayna(ısıtma hariç), cam düğmeleri, bağaj, depo kapağı düğmesi, cam perdeleri, tavan ve sunroof düğmesi kontrollerini kapsamaktadır. Bunların dışında kalan kumanda düğmeleri kontrol edilmemektedir.

4* Farlarda yalnızca kırık, çatlak ve yanıp yanmadığının kontrolü yapılmaktadır. Orijinallik, xenon ve su alma testi yapılmamaktadır.

5 Batarya sağlığı (SOH) değerleri cihaz ile kontrol edilmektedir. Araç üreticisinin, üniversal test cihazlarında SOH değerini görüntüleme onayı vermediği araçların SOH değeri cihazda görülemediğinden, bu konuda bir tespit yapılamamaktadır. Bu tespit ancak yetkili servislerde yaptırılabilir.

KOMPONENTLER	İYİ	ORTA	KÖTÜ	AÇIKLAMA
Motor	✓			
Şanzıman	✓			
Diferansiyel	✓			
Tork Konvertörü	✓			
Elektrik Sistemi	✓			

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA WWW.UMRANOTO.COM ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Umran Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir. Ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kaporta boya değerlendirmesine itiraz 72 saat, motor ile ilgili değerlendirmeye itiraz 24 saattir. Bayilerimizde kilometre orijinalliği tespiti yapılmamaktadır. Elektronik arşiv süresi 5 yıldır.

MOTOR MEKANİK TEKNİKERİ	SERVİS MÜDÜRÜ	MÜŞTERİ (ALICI) (VKN / MERSIS)	MÜŞTERİ (SATICI) (VKN / MERSIS)
Yu***ü**	**MU*****T**	8900358126 / 11111111111111 Yetki Belge No: **İSLAMİÇ RELİF TÜRKİYE**	8900358126 / 11111111111111 Yetki Belge No: **İSLAMİÇ RELİF TÜRKİYE**

umran Profesyonel Bakış

BAĞIMSIZ ARAÇ EKSPERTİZ MERKEZLERİ

0850 354 54 17 /
0216 302 54 17

www.umranoto.com

Rapor Basım Tarihi / Saati / Sırası:
15.05.2026 / 15:56 / 2


Plaka	Model Yılı	Şase No	Yetkili Hizmet Yeri
34MJS495	2024	NMTBD3BE40R069356	YMC Motors Oto Ekspertiz Limited Şirketi (İstanbul Üsküdar)

Yanal Kayma Testi Sonuç Sayfası

UMRAN Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri

Marka: TOYOTA COROLLA **KM :** 27.910 **Belge No:** 2623514550515

Müşteri: İSLAMİÇ RELİF TÜRKİYE **GSM:** 05494044799 15.05.2026 14:55:26



Yanal Kayma (Ön Dingil) : 0.2 m/km

Yanal Kayma (Arka Dingil) : 0.3 m/km

0 — 7 — 14 — m/km

umran Profesyonel Bakış
BAĞIMSIZ ARAÇ EKSPERTİZ MERKEZLERİ
0850 354 54 17 /
0216 302 54 17
www.umranoto.com

Rapor Basım Tarihi / Saati / Sırası:
15.05.2026 / 15:56 / 2

Plaka	Model Yılı	Şase No	Yetkili Hizmet Yeri
34MJS495	2024	NMTBD3BE40R069356	YMC Motors Oto Ekspertiz Limited Şirketi (İstanbul Üsküdar)


Fren Testi Sonuç Sayfası — UMRAN Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri

Marka: TOYOTA COROLLA **KM :** 27.910 **Belge No:** 2623514550515

Müşteri: İSLAMİÇ RELİF TÜRKİYE **GSM:** 05494044799 15.05.2026 14:55:26

Ön Fren Dengesizliği : %22.22

	Maksimum	Maksimum
	459kN	357kN
	297kN	298kN
	Maksimum	Maksimum



Arka Fren Dengesizliği : %0.34

%0 — %30 — %100

Ön Dingil Boşta Sürtünme	
SOL: 0kN	SAĞ: 0kN
Ön Dingil Yalpa	
SOL: 0%	SAĞ: 0%
Arka Dingil Boşta Sürtünme	
SOL: 0kN	SAĞ: 0kN
Arka Dingil Yalpa	
SOL: 0%	SAĞ: 0%
El Freni Kuvvetleri	
SOL : 0kN	SAĞ : 0kN

El Freni Dengesizliği % 0

umran
Profesyonel Bakış
BAĞIMSIZ ARAÇ EKSPERTİZ MERKEZLERİ
0850 354 54 17 /
0216 302 54 17
www.umranoto.com

Rapor Basım Tarihi / Saati / Sırası:
15.05.2026 / 15:56 / 2

Plaka	Model Yılı	Şase No	Yetkili Hizmet Yeri
34MJS495	2024	NMTBD3BE40R069356	YMC Motors Oto Ekspertiz Limited Şirketi (İstanbul Üsküdar)

Süspansiyon Testi Sonuç Sayfası — UMRAN Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri

Marka: TOYOTA COROLLA **KM :** 27.910


Belge No: 2623514550515

Müşteri: İSLAMİÇ RELİF TÜRKİYE **GSM:** 05494044799

15.05.2026 14:55:26

Min. Tutunma
%74
(Hz)

Min. Tutunma
%73
(Hz)



Min. Tutunma
%81
(Hz)

Min. Tutunma
%74
(Hz)

%0 %40 %100